

---

**São Thomé das Letras / Minas Gerais**  
**Inventário de Proteção ao Acervo Cultural**  
**Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas**

---

**13. Análise do Entorno – Situação e Ambiência:**

A casa se encontra na rua Cap. Francisco Pinto de Souza, que faz parte do conjunto urbano do entorno da Praça Barão de Alfenas, tombado pelo IEPHA-MG, mas que já se encontra muito descaracterizado. Poucos são os imóveis que resistiram ao tempo e renovação urbana, que pôs ao chão vários casarões centenários para dar lugar a edifícios contemporâneos sem a menor compromisso com a memória e história da cidade. Vemos surgir em meio às casas térreas de pedra vários edifícios de 2 ou 3 pavimentos abrigando comércios e principalmente pousadas. Vários deles de autoridades da cidade, como ex-prefeitos. A rua é um dos limites da cidade e de lá se tem uma bela visão para as montanhas.

O calçamento ainda mantém-se original de acordo com a tradição local. A rua pavimentada com pedra São Thomé naturalmente apresenta irregularidades, mas encontra-se em bom estado. Sua capacidade é para dois veículos. A calçada, em péssimo estado possui piso de areia e terra.

---

**14. Análise do Estado de Conservação:**

O estado de conservação do imóvel é excelente, não apresentando nenhum problema evidente.

---

**15. Fatores de degradação:**

Não foram observados fatores que contribuísem para a degradação do bem.

---

**16. Medidas de conservação:**

---

**17. Intervenções:**

Não há registro de intervenções no imóvel.

---

**18. Referências Documentais/Bibliográficas:**

---

**19. Informações Complementares:**

---

**20. Levantamento/elaboração: Bruno Berg Camisasca**  
**21. Fotógrafo: Bruno Berg Camisasca**  
**22. Revisão: Andréa Zerbetto**

**Data: Abril/2003**  
**Data: Abril/2003**  
**Data: Abril/2003**

---