

São Thomé das Letras / Minas Gerais  
Inventário de Proteção ao Acervo Cultural  
Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas

Ficha Nº13/15

1. Distrito: Sede
2. Designação: Restaurante Panelinha
3. Endereço: Rua Camilo Rios, 10
4. Propriedade: Ivo Teodoro da Silva
5. Responsável: Ivo Teodoro da Silva
6. Situação de Ocupação: Imóvel próprio

7. Histórico:

O imóvel foi adquirido pelo atual proprietário há 36 anos. No local havia apenas a residência, de tipologia colonial, com telhado de duas águas. As paredes externas eram de pedra e as internas de pau-a-pique, dividindo a casa em apenas quatro cômodos. Ivo Teodoro construiu então ao lado da residência outra edificação para brigar seu restaurante. Há 8 anos o proprietário fez uma grande reforma na casa. O telhado estava caindo e foi retirado. As paredes de pau-a-pique também foram derrubadas, restando apenas as paredes de pedra. Foram erguidas internamente paredes em alvenaria de tijolos, em diferentes posições das originais. Na cobertura foi feita laje e seria colocado telhado semelhante ao original, mas por falta de recursos financeiros até hoje ele não foi colocado.

8. Descrição:

A casa possui parede de pedra São Thomé sem revestimento e é formada por dois blocos, sendo um deles um pouco mais baixo onde fica a sala. A parede interna que divide os dois blocos também é de pedra. Logo ao lado, aproveitando uma das paredes da casa foi construído o restaurante, um pouco recuado e com alpendre, que dá acesso frontal ao bar e lateral à casa. As paredes externas do restaurante também são de pedra. O alpendre possui cobertura de duas águas em telha canal. O telhado do restaurante é de telhas de amianto e da casa de laje, que é prolongada formando o beiral. As aberturas, com verga reta, não possuem moldura e as esquadrias são de madeira. O alpendre é separado da rua por um guarda-corpo de alvenaria, pintado de branco e com o nome do restaurante. O piso é de pedra São Thomé.

O bar possui piso cimentado e forro tabuado tipo lambri. No fundo do restaurante está a cozinha com piso também cimentado e telha vã. A residência tem teto em laje e piso de pedra ardósia, exceto na sala que tem piso de cerâmica.

A área descoberta não possui pavimentação e é usada para o cultivo de uma horta.

9. Documentação Fotográfica:



10. Uso atual:

- Residencial       Serviço  
 Institucional       Industrial  
 Comercial       Outros:

11. Proteção legal existente:

- Federal       Municipal  
 Estadual       Nenhuma

12. Proteção legal proposta:

- Tombamento Federal  
 Tombamento Estadual  
 Tombamento Municipal  
 Entorno de bem tombado  
 Restrições de uso e ocupação  
 Inventário

13. Estado de Conservação:

- Excelente  
 Bom  
 Regular  
 Péssimo